

Pflegehinweise: Die richtige Reinigung von lackierten Oberflächen mit Farb- und Klarlack

Oberflächeneigenschaften

Lack ist eine Oberflächenveredelung, die aus mehreren Schichten auf das Holz oder die Platte aufgebracht wird. Umwelteinflüsse wie UV-Licht oder klimatische Bedingungen bringen diese Oberflächen in Ihrer Optik zum nachdunkeln. Nikotin, Fett, farbintensive Lebensmittel usw. können zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

Allgemeine Hinweise

Die Reinigung der Flächen ist denkbar einfach. Es genügt hier lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel. Die Reinigungsmischung mit einem weichen Tuch aufbringen und um Schlieren zu vermeiden trocken nachwischen oder evtl. noch einmal mit klarem Wasser zwischenreinigen. Wir raten von Mikrofasertüchern generell ab, da diese Glanzstellen in der Oberfläche erzeugen können.

Diese Reiniger dürfen sie nicht verwenden: Aggressive, scheuernde Mittel sowie Nitroverdünnungen oder ähnliche Reiniger können den Lack aufweichen und ihn dauerhaft schädigen.